



АРКИ НАНЕСЕНИЯ







Руководство пользователя

SONNY'S ENTERPRISES, INC. 5605 Hiatus Road, Tamarac, Florida 33321, USA

ВВЕДЕНИЕ

Это руководство пользователя содержит информацию крайне необходимую для успешной инсталляции, работы и обслуживания Вашего оборудования для мойки автомобилей от SONNY'S.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство, перед тем как устанавливать и работать с оборудованием. Храните это руководство в легкодоступном месте.

Если у Вас появятся любые вопросы относительно работы с этим оборудованием, пожалуйста, свяжитесь с представителем SONNY'S в СНГ: ООО «АвтоКлининг», тел. + 7-800-200-9274, + 7-913-200-1036 или с департаментом технического обслуживания SONNY'S ENTERPRISES INC., Тамарак, Флорида, США, телефон: +1-800-327-8723, Факс: +1-800-495-4049

СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШЕ ДОВЕРИЕ SONNY'S!!!!!



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Арка предварительного отмачивания АРАРЗ

- Конструкция выполнена из алюминия или нержавеющей стали.
- APAP3 выполнена в виде отдельно стоящей модульной арки с тремя пенными трубопроводами и форсунками.
- Пенообразователи, используемые в пенных арках, полностью выполнены из антикоррозийных материалов и требуют минимального технического обслуживания идеально для операций отмачивания
- Высокопрочный ПВХ трубопровод.
- Форсунки, используемые в пенной арке, обладают высокой точностью нанесения пены. Обеспечивают полное покрытие всех поверхностей.

Арки нанесения пены на базе пенных головок

- Универсальное крепление, состоящее из алюминиевой пластины и болтов. Легкая установка в любом месте туннеля.
- До трёх пенных головок (27 отверстий в каждой) с каждой стороны моющего туннеля обеспечивают полное покрытие кузова автомобиля пеной (до трёх цветов)
- Пенообразователи, используемые в пенных арках, полностью выполнены из антикоррозийных материалов и требуют минимального технического обслуживания.
- Шаровое соединение позволяет легко изменять положение пенной головки, получая необходимую точность нанесения и полное покрытие всех поверхностей автомобилей пенным раствором химикатов

Арки нанесения ОРЕОЛ

- Модели 101 и 102 трубопроводы круглого дизайна, закрепленные на отдельных ногах-стойках самое экономичное решение для нанесения не-пенных растворов, таких как полироли
- Модели 201 и 202 трубопроводы круглого дизайна, закрепленные на прямоугольных арках идеальное решение для операций ополаскивания под давлением, требующих дополнительной устойчивости
- Модели 101 и 201 содержат 16 форсунок (одиночный трубопровод). Модели 102 и 202 32 форсунки (двойной трубопровод). Все форсунки снабжены индивидуальными клапанами.

Модульная арка ДОЖДЬ

- Арка увеличенной высоты (3 метра) с устанавливаемыми на ней трубопроводами (до 4-х) ополаскивания и нанесения полироли до 400 отверстий для получения настоящей стены из дождя
- Трубопроводы из нержавеющей стали на выбор разной производительности (от 7 до 30 литров в минуту)
- Дополнительно устанавливаемые омыватели зеркал на модульную арку различных молелей.
- Возможна установка одиночного трубопровода ОРЕОЛ для нанесения защитной полироли.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. Только специально проинструктированные менеджером автомойки лица могут быть допущены в зону туннельной мойки для проведения технического обслуживания.
- 2. Не входите в зону моющего туннеля при работающем оборудовании.
- 3. Будьте осторожны при входе в моющий туннель поверхность пола может быть скользкой.
- 4. При движении в моющем туннеле обращайте внимание на выступающие части оборудования.
- 5. Никогда не бегайте в моющем туннеле.
- 6. Никогда не начинайте какие-либо работы с оборудованием, прежде чем не обесточите контроллер и центр управления моторами.
- 7. Если процедура технического обслуживания требует, чтобы какой-либо элемент оборудования находился в рабочем состоянии, то один из квалифицированных сотрудников должен находиться около центра управления моторами в течение всего времени работы для мгновенного отключения оборудования.
- 8. Всё электрооборудование должно иметь режим ручного отключения. Те элементы оборудования, которые были вручную отключены, могут быть заново запущены только тем лицом, которое производило отключение.
- 9. Никогда не пытайтесь отремонтировать или отрегулировать, находящиеся под давлением жидкости или воздуха любые части оборудования, шланги, трубки, фитинги в то время, когда оборудование находится в рабочем режиме.
- 10. Все электромонтажные работы должны выполняться электриком соответствующего допуска и лицензии.
- 11. Храните все моющие средства и масла в хорошо проветриваемом помещении.
- 12. Если вы пролили активно-чистящие средства, немедленно смойте их.
- 13. Точно выполняйте все меры предосторожности, указанные в листе безопасности, при работе с химическими продуктами.
- 14. Все новые сотрудники должны быть тщательно подготовлены к безопасной работе с оборудованием.
- 15. Все сотрудники должны проходить периодические тренинги по технике безопасности со сдачей экзамена.
- 16. Не производить работы на оборудовании со снятым или неправильно установленным защитным кожухом.
- 17. Не позволяйте частям вашего тела соприкасаться с работающим оборудованием.
- 18. Не находитесь в свободной одежде у движущегося оборудования.
- 19. При проведении ремонта или технического обслуживания оборудования должно присутствовать не менее двух квалифицированных сотрудников.
- 20. Если вы работаете с оборудованием, которое выше вашего роста, используйте надежную лестницу.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Подсоединение всех необходимых для работы магистралей (вода, воздух, электричество, химические растворы) и материалы, требуемые для выполнения данных работ, обеспечиваются Заказчиком.

Выполнение всех работ должно производиться в точном соответствии с местными правилами выполнения данных видов работ.

ВОДА

Слесарь-техник Заказчика обеспечивает материалы и подвод ½" линии (давление 4 атм.) от городского магистрального водопровода до резервуара для приготовления химического раствора через Hydrominder к насосу FloJet (или к панели разведения ДОЗАТРОН). Слесарь-техник Заказчика обеспечивает материалы и подвод 3/8" линии от насоса Flojet к пенным трубопроводам в моющем туннеле.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Электрик Заказчика обеспечивает материалом и осуществляет подвод контрольного напряжения 24В от контроллера туннельной системы до воздушного соленоида, подающего сжатый воздух в насос FloJet и в пенные трубопроводы для образования пенной консистенции химического раствора.

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

Слесарь-техник Заказчика обеспечивает материалы и подвод 3/8" линии сжатого воздуха от воздушного компрессора Заказчика до воздушного соленоида и далее к пенным трубопроводам.

УСТАНОВКА

- 1. Определите место установки арки в туннеле, согласно прилагаемым к вашей туннельной системе установочным чертежам.
- 2. Поместите собранную арку на её постоянное место в моющем туннеле, совместив центральную ось арки с центральной линией оборудования туннеля. (Рис.1)
- 3. Центральная линия оборудования туннеля находится на расстоянии 66 см. от внутреннего направляющего рельса конвейера в пассажирскую сторону.
- 4. Проверьте вертикальность опор и горизонтальность верхней перекладины с помощью уровня и отвесов. Используйте металлические пластины для выравнивания, если необходимо.
- 5. Закрепите платформы опор к полу анкерами.
- 6. Установите распределительную панель и каркас узла насоса с резервуаром в аппаратной на стене, обеспечив свободный доступ и минимальную длину жидкостных и воздушных линий до арки.
- 7. Установите и закрепите на арке с помощью клипс трубопроводы.

Установка арки предварительного отмачивания АРАРЗ




Схема установки одиночной арки




Рис. 1

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО МЕСЯЦА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕ УЗЛЫ ОБОРУДОВАНИЯ НА ЗАКРЕПЛЕННОСТЬ!!!

ЕЖЕДНЕВНО:

- Проверяйте правильность работы оборудования.
- Проверяйте линии с хим. раствором и со сжатым воздухом на предмет утечек. Если необходимо, устраните неполадки.
- Внимательно следите за уровнем химического концентрата в бочке или канистре!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО:

- Проверяйте полиэтиленовые шланги на предмет потёртостей и порезов. Вовремя устраняйте неполадки.
- Следите за состоянием форсунок. Замените по мере изношенности.

ЕЖЕМЕСЯЧНО:

- Проверяйте всё оборудование и узлы на закрепленность.
- Следите за чистотой оборудования.
- Проверяйте износ форсунок, особенно форсунок нанесения пенных растворов. Производите замену при необходимости

настройка, тестирование и эксплуатация

Контроллер туннельной системы Заказчика обеспечивает подачу напряжения 24В. на воздушный электроклапан (соленоид). Запускается насос FloJet, сжатый воздух и химические растворы (пенные растворы одного или трёх цветов) начинают поступать в трубопроводы на арке. Тонкая настройка регуляторами подачи химического раствора и сжатого воздуха позволяют получить желаемое качество пены – от мокрой до сухой. Расход химического коцентрата регулируется пластмассовой форсункой-дозатором, находящейся на входе в Hydrominder, куда подаётся химический раствор из бочки или канистры. В инсталляционном комплекте прилагается набор форсунок с разными зазорами. Они подбираются согласно требованиям по разведению соответствующих химикатов.

Давление воздуха настраивается регулятором воздуха на распределительной панели. С помощью контроллера функция подачи пены должна включаться примерно в 30см. перед приближающимся автомобилем и выключаться, когда задний бампер покинет зону нанесения пены.

ПОДБОР ВСТАВКИ В ИНЖЕКТОР

(насосные станции подачи химикатов FloJet G-57)

цвет инжектора	размер отверстия	степень смешивания (40 psi)
серый	30	5:1
черный	40	6:1
бежевый	50	8:1
красный	55	17:1
белый	57	23:1
синий	60	25:1
телесный	65	36:1
зеленый	70	48:1
оранжевый	72	64:1
коричневый	74	75:1
желтый	76	90:1
пурпурный	80	120:1
розовый	87	240:1

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

внешний вид	№ ПО КАТАЛОГУ	наименование	ЦЕНА, \$
	G-57V	Hacoc Flojet Viton 3/8"	
	20730-00A	Ремкомплект диафрагм для насоса Flojet Viton 3/8"	
-CGG	20740-050A	Комплект клапанов для насоса Flojet Viton 3/8"	
	SA414P24	Нормально закрытый электроклапан(соленоид) ½", 24B	
	CH511	Hydrominder с сифоном	
	NV33254	Игольчатый клапан ¼"х ¼ "	
	127122-600	Воздушный регулятор с манометром 1/4"	
Experience of the second	4604M4M	Обратный клапан ½"x ¼"	
	SHFMR/HEAD	Пенная головка	
3	1/4KPVC	Форсунка ПВХ, 1/4 "	
	FMR100SPONGE	Подушечки – губки для генератора пены, упаковка - три штуки.	
DOSATRIM	D25RE2	Дозатрон – разведение химикатов 1:50 – 1:500	
	HT565CHAMBER	Пенный генератор - универсальный	
	KIT-BS38	Набор: шаровое крепления для аппликаторов пены	

Насос подачи пены в сборе (3-х цветная пена)





По вопросам установки и/или эксплуатации свяжитесь с Департаментом Оборудования SONNY'S или представителем SONNY'S на Вашей территории.

Для информации о запасных частях обратитесь к руководству, которые вы сможете найти на сайте <u>www.sonnysdirect.com</u> или по нашему каталогу, а также чтобы получить копию руководства пользователя по Вашему установленному оборудованию, свяжитесь с нами:

В США

ТЕЛЕФОН: ФАКС:

954-467-1203 954-720-9292 Департамент оборудования

+1-800-327-8723 +1-800-495-4049 Основная линия

или по электронной почте: sales@sonnysdirect.com

На территории СНГ

ТЕЛЕФОН: ФАКС:

8-800-200-9274 8-383-353-2004

+7-913-200-1036

или по электронной почте: info@bestwash.ru

СПАСИБО ЗА ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМОЕК ОТ SONNY'S!!!!!